

合同是否变更、解除及终止。检测单位均应承担保密义务。如因工作需要，

一氧化碳传感器、一氧化碳传感器、氧气传感器、温度传感器、温湿度传感器、激光甲烷传感器、风速传感器、粉尘传感器。

五、检测传感器数量明细表

序号	传感器名称	单位	数量	备注
1	安全监控系统	套	1	
2	激光甲烷传感器	台	18	在用 3 台，备用 15 台，将更换 16 台
3	甲烷传感器	台	19	目前在用 30 套，再换下 16 台，在用 14 台，备用 5 台
4	一氧化碳传感器	台	28	在用 25 台，备用 3 台